

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ**

**Δ/ΝΣΗ:** Άγιος Κήρυκος Ικαρία  
**Τ.Κ.83300**

**Τηλ. :** 2275350401 - 412

**Fax :** 2275022215

**Email:** [dak2@otenet.gr](mailto:dak2@otenet.gr)

Άγιος Κήρυκος 18 Απριλίου 2016

Αρ. Πρωτ: 2644

**ΠΡΟΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ**  
**ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Ενημέρωση Π.Υ για τον σχεδιασμό της αντιπυρικής περιόδου 2016.

Ο **Δήμος Ικαρίας** στα πλαίσια του σχεδιασμού για την αντιπυρική προστασία έτους 2016 ενημερώνει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίου Κηρύκου Ικαρίας απαντώντας παράλληλα στις παρατηρήσεις του για την ύπαρξη και λειτουργία των παρακάτω σημείων υδροληψίας :

1. Ο κρουνός στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα έχει αντικατασταθεί με σφαιρική βάνα των 2'' και η εξαγωγή του καταλήγει σε ΣΤΡΟΝΤΖ 65άρι.
2. Ο κρουνός στη θέση Κλειστό Γυμναστήριο λειτουργεί κανονικά.
3. Ο κρουνός στο παλιό Γυμνάσιο (*ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ*) καταργείται λόγω σοβαρής βλάβης του δικτύου , αλλά σε αντικατάσταση αυτού υπάρχουν σε λειτουργία δυο σημεία υδροληψίας, α) δυτικά του Μουσείου σε απόσταση περίπου 200 μέτρων και δίπλα στην οικία Στράτου Καντούνη β) ανατολικά του Μουσείου επίσης σε απόσταση περίπου 200 μέτρων (*Εκκλησία Αγίου Κηρύκου*).
4. Ο κρουνός στο ξενοδοχείο Μαρία-Έλενα έχει αντικατασταθεί με σφαιρική βάνα των 2'' και η εξαγωγή του καταλήγει σε ΣΤΡΟΝΤΖ 65άρι.
5. Στη θέση «*Νοσοκομείο*» Αγίου Κηρύκου έχει αντικατασταθεί με σφαιρική βάνα των 2'' και η εξαγωγή του καταλήγει σε ΣΤΡΟΝΤΖ.
6. Στην εκκλησία του Αγίου Κηρύκου αντικαταστάθηκε ο κατεστραμμένος κρουνός με βάνα 2'' όπου φέρει ΣΤΡΟΝΤΖ.
7. Ο κρουνός στη θέση Λυκάτο (*πάνω από παλιό Γυμνάσιο - οικία Πυροβολικού*) λειτουργεί κανονικά.
8. Στον οικισμό Παναγιά στο φούρνο του Μ. Μπρατσή δεν βρέθηκαν ίχνη από παλιό κρουνό για να γίνει εφικτή κάποια παρέμβαση . Στον ίδιο όμως οικισμό και σε κοντινές αποστάσεις υπάρχουν άλλα τέσσερα (4) σημεία υδροληψίας (*οικία Στεφ. Τσουρή, οικία Ελ. Πυρούδη , οικία Ιπποκράτη Ξυλά , κεντρική δεξαμενή*).
9. Στον οικισμό Παναγιά άνωθεν του παλαιού στρατοπέδου στην κεντρική δεξαμενή υπάρχουν δύο (2) βάνες 2'' με ΣΤΡΟΝΤΖ.
10. Οικισμός Τσουρέδο , δεξαμενή Αγίου Γεωργίου. Έχει συνδεθεί με το δίκτυο του οικισμού και υπάρχει ΣΤΡΟΝΤΖ για υδροληψία.
11. Οικισμός Μαυρικάτων. Εδώ έχουμε λίγες (*και όχι σταθερές*) ώρες παροχή νερού στο δίκτυο λόγω περιστασιακής τροφοδοσίας από πολύ μικρή πηγή, φέρει βάνα των 2'' και η εξαγωγή του καταλήγει σε ΣΤΡΟΝΤΖ.

12. Στον οικισμό Οξέ πριν το αλουμινάδικο καθώς και στο Μαυράτο (στροφή Χερουβή). Αυτοί οι δύο κρουνοί έχουν να λειτουργήσουν πάνω από 16 χρόνια. Αυτό οφείλεται στο ότι ήταν συνδεδεμένοι με δίκτυο (εξωτερικό και σιδερένιο) και οι δυο οικισμοί που σήμερα δεν υπάρχει πια. Το συγκεκριμένο δίκτυο τροφοδοτούνταν από τη γεώτρηση του οικισμού Οξέ η οποία πλέον τους θερινούς μήνες μένει από νερό. Στους ορεινούς αυτούς οικισμούς ο Δήμος μεταφέρει νερό με το βυτιοφόρο του.
13. Ο άλλος κρουνός που βρισκόταν στην αρχή του δρόμου προς Περρή επίσης καταργείται λόγω αλλαγής δικτύου (έγινε νέο δίκτυο πέρσι το καλοκαίρι). Υπάρχει νέα βάνα υδροληψίας 20 μέτρα πιο πέρα από τον παλιό κρουνό (από τη μέσα μεριά του δρόμου) αλλά και εδώ έχουμε περιστασιακά νερό λόγω του προβλήματος που προαναφέραμε με τους ορεινούς οικισμούς.
14. Οικισμός Καταφύγι, δεξαμενή πάνω στον κεντρικό δρόμο. Έχει καταργηθεί (κατεστραμμένη) πάνω από 15 χρόνια και απέναντι από αυτή έχει κατασκευαστεί νέα στην οποία υπάρχει εν λειτουργία κρουνός.
15. Στον οικισμό Περδίκι. α) Εκκλησία Παναγιάς ο κρουνός λειτουργεί κανονικά. Αλλά και εδώ τους θερινούς μήνες έχουμε περιστασιακά (πολύ λίγες ώρες) νερό στο δίκτυο. β) στη θέση Βουνάρι αντικαταστάθηκε ο κρουνός και φέρει βάνα των 2' ' και η εξαγωγή του καταλήγει σε ΣΤΡΟΝΤΖ.
16. Θέση Περδικόκητες. Δεξαμενή περίπου 5 κυβικών. Βρίσκεται σε πολύ ορεινό σημείο. Κατασκευάστηκε το 1993 από το Υπουργείο Γεωργίας για κτηνοτροφικούς λόγους. Δεν υπάρχει δίκτυο τροφοδοσίας της ούτε μπήκε ποτέ μέσα νερό. Δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό του Π.Σ.
17. Δεξαμενή παλαιού στρατοπέδου. Επίσης δεν υπάρχει δίκτυο τροφοδοσίας και τροφοδοτούνταν με νερό με βυτιοφόρα του στρατού, είναι κατεστραμμένη λόγω εγκατάλειψης του στρατοπέδου από 15ετίας.
18. Οικισμός Μονοκάμπι. Στην είσοδο του οικισμού από Αγιο Κήρυκο καθώς και στην έξοδο προς Ευδηλο αντικαταστάθηκαν οι κρουνοί με βάνες των 2' ' και φέρουν και οι δύο ΣΤΡΟΝΤΖ συμβατούς με τον εξοπλισμό της Π.Υ. Επίσης στη γεώτρηση του οικισμού υπάρχει βάνα των 2' ' και η εξαγωγή του καταλήγει σε ΣΤΡΟΝΤΖ.
19. Οικισμός Πλωμάρι. Έγινε γεώτρηση αλλά δεν βρέθηκε νερό και έτσι η γεώτρηση δε λειτούργησε ποτέ. Είναι πολύ προβληματικός οικισμός, διαθέτει πολύ λίγα κυβικά η πηγή τους θερινούς μήνες με μέση τροφοδοσία περίπου  $\frac{1}{2}$  κυβικού ανά οικία.
20. Στον οικισμό Φάρος νότια του διαδρόμου του αεροδρομίου (οικία Καρρά) υπάρχει εν λειτουργία κρουνός συνδεδεμένος με τη δεξαμενή του αεροδρομίου (εκατοντάδων κυβικών) με σφαιρική βάνα των 2' ' και η εξαγωγή του καταλήγει σε ΣΤΡΟΝΤΖ.
21. Οικισμός Φάρος. Στην κεντρική δεξαμενή που τροφοδοτεί οικισμό και Αεροδρόμιο υπάρχει βάνα υδροληψίας η οποία φέρει ΣΤΡΟΝΤΖ.
22. Στη θέση Μοναστήρι - παραλιακός ο κρουνός λειτουργεί περιστασιακά και μόνο την ώρα λειτουργίας του αντλιοστασίου του Αθάνατου Νερού, με μικρή παροχή κατά τους θερινούς μήνες. (Ο κρουνός δεν έχει βλάβη).
23. Οικισμός Ξυλοσύρτη (Ταβέρνα Φουντούλη). Σε μικρή απόσταση από την δεξαμενή στα Πευκάκια υπάρχει βάνα 2' ' όπου φέρει ΣΤΡΟΝΤΖ προσαρμοσμένο στο δίκτυο του οικισμού.
24. Οικισμός Ξυλοσύρτη (Προς οικία Καστόρη). Σε μικρή απόσταση από την προηγούμενη θέση υπάρχει βάνα 2' ' όπου φέρει ΣΤΡΟΝΤΖ για υδροληψία. Καταργούνται τα λάστιχα ούτως ώστε να είναι συμβατή με τις μάνικες της πυροσβεστικής.
25. Ξυλοσύρτη προς Χρυσόστομο (Πευκάκια). Αυτή έχει γίνει η κεντρική δεξαμενή του οικισμού Λιβάδι. Το νερό προς αυτή μεταφέρεται με το βυτίο του Δήμου Ικαρίας. Δεν είχε ποτέ παροχή μόνιμη από κάποια πηγή. Πάντως φέρει σωλήνα με ΣΤΡΟΝΤΖ για υδροληψία.
26. Στη θέση Άγιος Μεθόδιος οικισμού Χρυσοστόμου καταργείται ο υπάρχων κρουνός, αλλά σε απόσταση 50 μέτρων δυτικότερα (προς Βαλανιδιές) υπάρχει λάστιχο 2' ' από την κεντρική δεξαμενή. Όπως και σε αρκετούς άλλους οικισμούς της Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου τα δίκτυά τους δεν είναι υπό συνεχή πίεση.

Η αιτία είναι ότι υδρεύονται από πολλές και μικρές πηγές όπου συγκεντρώνεται το νερό σε δεξαμενές και δίνεται στους κατοίκους μετά την πλήρωση αυτών και συνήθως για λίγες ώρες το εικοσιτετράωρο.

**27. Δεξαμενές οικισμού Βαώνης.** Μόνο μία είναι προσβάσιμη σε όχημα. Θέλει συνεχή παρακολούθηση διότι κάτοικοι της περιοχής τους θερινούς μήνες παίρνουν το νερό. **Δεν υπάρχει δίκτυο προς αυτή.** Η τροφοδοσία της γίνεται με βυτίο.

**28.** Δεν ξέρουμε επίσης εάν παλιοί κρουνοί, που βρίσκονται στην πόλη του Αγίου Κηρύκου, είναι καταγεγραμμένοι από σας π.χ. κοντά στο 2<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο του Αγ. Κηρύκου, κοντά στην πιτσαρία «Και Πέντε», *κάθοδος Δημαρχείου - οικία Μαλαχία, στη βίλα Λώνη - Μαρω, διασταύρωση Παραλιακού-Γλαρέδο, 2 κρουνοί στο δρόμο προς Θέρμα.*

**29.** Επίσης έχουμε και **9 νέα σημεία υδροληψίας**, όπως:

- ✓ Κρουνό με βάνα ΣΤΡΟΝΤΖ απέναντι από το καφενείο του Γ. Λιάρη
- ✓ Δεξαμενή Φωκιανέικα βάνα με ΣΤΡΟΝΤΖ
- ✓ Εκκλησία Χριστού βάνα με ΣΤΡΟΝΤΖ
- ✓ Γεώτρηση Θέρμων με ΣΤΡΟΝΤΖ
- ✓ Δεξαμενή Θέρμων
- ✓ Κάτω από τον παλιό Δήμο-στάση λεωφορείων
- ✓ Δεξαμενή Καταφυγίου
- ✓ Δεξαμενή Παναγιάς (2 ΣΤΡΟΝΤΖ)
- ✓ Δεξαμενή Φάρου-Αεροδρομίου με ΣΤΡΟΝΤΖ

Σχετικά με όλα τα ανωτέρω σημεία υδροληψίας **η υπηρεσία σας πρέπει (και αν δεν μπορεί, να μας ενημερώσει), να διαθέτει υδραυλικές τσιμπίδες 2'' για αποφυγή εμπλοκής σε έκτακτες καταστάσεις.**

Τέλος επιθυμούμε να μας ενημερώνετε, όποτε κλιμάκιο της υπηρεσίας σας, ελέγχει τα σημεία υδροληψίας, ώστε να συνοδεύεται από υδραυλικό του Δήμου μας.

Παράλληλα θα θέλαμε να γνωρίζουμε εν οψη της αντιπυρικής περιόδου 2016, το σχεδιασμό της υπηρεσίας σας για τον χώρο ευθύνης μας. Σε περίπτωση που αυτός δεν γίνει γνωστός εγκαίρως. Σας πληροφορούμε σχετικά με την περιοχή της Δ.Ε Αγίου Κηρύκου, ότι ο Δήμος στην περιοχή του οικισμού Κουντουμά (*πλησίον του κτιρίου που στεγάζει το πυροσβεστικό φυλάκιο*), διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συνδεδεμένο με την γεώτρηση.

Επίσης έχοντας εμπειρία από παλιότερες πυρκαγιές, κατά τις οποίες συχνά διακόπτεται η ηλεκτροδότηση των δικτύων που τροφοδοτούν διάφορα σημεία υδροληψίας, έχουμε προμηθευτεί και δεύτερη γεννήτρια 100 KWA τροχήλατη. **Για αυτή παρακαλούμε να μας υποδείξετε ή διαθέσετε ένα όχημα της υπηρεσίας σας, που ανάλογα με τις περιστάσεις κατά τους θερινούς μήνες, να μπορεί να μετακινηθεί στις γεωτρήσεις των ορεινών οικισμών: Τσουρέδο, Μονοκάμπι, Μηλιωπό** ακόμα και **Γλαρέδο.** Γιατί εμείς δεν διαθέτουμε δυστυχώς τέτοιο όχημα. Διαθέτουμε βέβαια βυτίο 15 τόνων νερού, που σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμο σε κάθε σημείο του νησιού, καθώς και 4 πυροσβεστικά οχήματα πολύ καλά συντηρημένα από τον Δήμο.

Υπάρχει σύλλογος εθελοντών που χειρίζεται αυτά τα οχήματα και ότι άλλο χρειαστεί σε ώρα ανάγκης. Θα πρέπει πιστεύουμε το Πυροσβεστικό σώμα κατά την εκπαίδευση των μελών του να εκπαιδεύει και τα μέλη του συλλόγου εθελοντών, και να υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στα πλαίσια του σχεδιασμού της υπηρεσίας για αυτό το δυναμικό.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο διαθέτουμε τουλάχιστον 40.000€ για την συντήρηση του αγροτικού και δασικού δικτύου (*οδοποιία*) της Δ.Ε Αγίου Κηρύκου.

Ο Αντιδήμαρχος Ικαρίας  
Σπύρος Τεσκος